


<b>Protokół Sekcji</b>		
NAZWA SEKCJI: <b>S3 - S4</b>	NUMER SEKCJI: <b>3</b>	NAZWA KATALOGU: <b>EN 13508-2</b>
KLIENT: <b>PWiK spółka z o.o.</b>	WYKONAWCA: <b>PWiK spółka z o.o.</b>	ZLECENIODAWCA: <b>PWiK</b>

WĘZŁ POCZĄTKOWY: <b>S3</b>	WĘZŁ KOŃCOWY: <b>S4</b>	
	ULICA: <b>Mestwina</b>	
MIEJCE INSPEKCJI: <b>Szczecinek</b>	KIERUNEK INSPEKCJI: <b>Zgodny z przepływem</b>	WYLICZONA DŁUGOŚĆ: <b>16,86 m</b>
DATA INSPEKCJI: <b>2013.12.23</b>	FUNKCJA SEKCJI: <b>Sekcja, kanał transportowy</b>	
POGODA: <b>Bez opadów</b>	MATERIAŁ: <b>Beton</b>	
METODA INSPEKCJI: <b>Inspekcja telewizyjna</b>	ŚREDNICA LUB WYSOKOŚCI PROFILU: <b>400</b>	
WYCZYSZCZONE: <b>Tak</b>	KSZTAŁT: <b>Profil okrągły</b>	
OPIS (UWAGI):		

1 : 1650	POZYCJA	SKU	KOD	OBSERWACJA	POZ VIDEO	ZDJĘCIE
						
	<b>0,00 m</b>	<b>4</b>	<b>BCDXP</b>	<b>Węzeł początkowy</b>	<b>00:00:00</b>	
	<b>16,86 m</b>	<b>4</b>	<b>BCEXP</b>	<b>Węzeł końcowy</b>	<b>00:05:57</b>	<b>0000</b>