

Szczecinek 24.01.2014 r.

I.7013.01.2014

## Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: **Przebudowy ulicy Waryńskiego wraz z połączeniem z ul Pilską w Szczecinku – Etap II.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 ustawy PZP przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (**Uzupełnienie**):

W nawiązaniu do wyjaśnień przesłanych Wykonawcom w dniu 24.01. 2014 r. Zamawiający prosi o błądnie udzielone wyjaśnienia dotyczące zadanych przez Wykonawców zapytań nr 55 i 57.

Zap.55. W projekcie wykonawczym branży drogowej widać drzewa, które zgodnie z legenda, opisane są jako do wycinki. Prosimy Zamawiającego o wskazanie zestawienie tych drzew, gdyż na podstawie rzeczonoego rysunku (Projekt zagospodarowania terenu Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić ile tych drzew ma być do wycinki, ani tym bardziej jak duże czy jakiego rodzaju są, to drzewa, a jest to niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

Wyj.

Jest: **„Przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew uwidocznionych na planie zagospodarowania w projekcie wykonawczym. Drzewa te, łącznie z wykarczowaniem pni, zostaną usunięte przez Zamawiającego.”**

Powinno być: **„Przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew uwidocznionych na planie zagospodarowania w projekcie wykonawczym. Wykonawca powinien ująć w cenie oferty karczowanie pni pozostałych po wycięciu drzew z ich odwiezieniem na odl. do 1km (składowisko firmy „Kronospan)”**

Zap. 57. Prosimy o informację po czyjej stronie będzie należał obowiązek usunięcia pni po drzewach, które pozostają w pasie przebudowywanej drogi. Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie ten niewyspecyfikowany zakres robot?


Wyj.

Jest **„Po stronie Zamawiającego. Patrz odpowiedź na zapytanie 55.”**

Powinno być: **„Tak. Ma uwzględnić. Patrz odpowiedź na zapytanie 55”**

W załączeniu inwentaryzacja drzew, po wycięciu których pozostały karpiny przewidziane do usunięcia:

Inwentaryzacja drzew na ul. Waryńskiego w Szczecinku			
L.P.	Gatunek	Obwód cm	Stan fitosanitarny
1	Wierzba	175	20% posuszu
2	Topola balsamiczna	175	Ubytki wgłębne na pniu, oznaki żerowania oniadów
3	Wierzba	170	Ubytek wgłębny pnia, odchylone od pionu, 30% posuszu
4	Topola balsamiczna	86	Ubytki wgłębne na pniu, oznaki żerowania oniadów
5	Topola balsamiczna	183	dobry
6	Topola balsamiczna	173	dobry
7	Topola balsamiczna	147	dobry
8	Topola balsamiczna	185	Uszkodzenie mechaniczne pnia, oznaki żerowania owadów
9	Topola balsamiczna	167	dobry
10	Topola balsamiczna	157	Ubytek wgłębny pnia
11	Topola balsamiczna	166	Ubytek wgłębny pnia
12	Topola balsamiczna	158	Ubytek wgłębny przy podstawie pnia
13	Topola balsamiczna	146	Ubytek wgłębny na pniu, owocniki grzyba
14	Topola balsamiczna	136	Odchylona od pionu, ubytki wgłębne i podłużne na pniu.
15	Topola balsamiczna	145	ubytki wgłębne na pniu, owocniki grzyba
16	Topola balsamiczna	147	Uszkodzenie mechaniczne pnia, owocniki huby
17	Topola balsamiczna	162	Ubytek wgłębny na pniu
18	Topola balsamiczna	146	Ubytek wgłębny na pniu
19	Topola balsamiczna	133	Ubytek wgłębny na pniu, owocniki grzyba, złamany wierzchołek
20	Topola balsamiczna	151	Ubytek wgłębny na pniu
21	Topola balsamiczna	135	Ubytki wgłębne i uszkodzenie mechaniczne pnia
22	Topola balsamiczna	143	Ubytki wgłębne na pniu
23	Topola balsamiczna	153	Uszkodzenie mechaniczne pnia
24	Topola balsamiczna	106	dobry
25	Topola balsamiczna	132	Całkowicie wyłamana korona, obumiera
26	Topola balsamiczna	130	Uszkodzenie mechaniczne pnia
27	Topola balsamiczna	168	Uszkodzenie mechaniczne, ubytki wgłębne i podłużne na pniu
28	Topola balsamiczna	164	Odchylone od pionu


  
 WOCROUWNIK REPERATY
   
 Wojciech Szwarc



29	Topola balsamiczna	132	Odchylone od pionu, uszkodzenia mechaniczne pnia
30	Topola balsamiczna	125	Uszkodzenie mechaniczne pnia
31	Topola balsamiczna	141	Ubytek podłużny na pniu
32	Topola balsamiczna	155	Wylamana korona, uszkodzenie mechaniczne pnia, zamiera
33	Topola balsamiczna	116	Ubytki wgłębne na pniu
34	Topola balsamiczna	198	Ubytki wgłębne na pniu, zamiera odwierzchołkowo
35	Topola balsamiczna	192	Zamiera odwierzchołkowo
36	Topola balsamiczna	174	Uszkodzenie mechaniczne pnia
37	Topola balsamiczna	175	Dobry
38	Topola balsamiczna	169	Zamiera odwierzchołkowo
39	Topola balsamiczna	163	Uszkodzenie mechaniczne pnia, zamiera odwierzchołkowo
40	Topola balsamiczna	175	Zamiera odwierzchołkowo
41	Topola balsamiczna	156	Zamiera odwierzchołkowo
42	Topola balsamiczna	161	Wylamana korona, ubytek podłużny na pniu, zamiera
43	Topola balsamiczna	172	Odchylone od pionu, rozdwojona korona
44	Topola balsamiczna	198	30% posuszu, zamiera odwierzchołkowo
45	Topola balsamiczna	167	30% posuszu, zamiera odwierzchołkowo
46	Topola balsamiczna	176	20% posuszu
47	Topola balsamiczna	154	dobry
48	Topola balsamiczna	174	20% posuszu
49	Topola balsamiczna	174	Zamiera odwierzchołkowo
50	Topola balsamiczna	148	Przerzedzona korona, zamiera odwierzchołkowo
51	Topola balsamiczna	180	30% posuszu
52	Topola balsamiczna	169	Zamiera odwierzchołkowo
53	Topola balsamiczna	147	dobry
54	Topola balsamiczna	143	dobry
55	Topola balsamiczna	162	20% posuszu, zamiera odwierzchołkowo
56	Topola balsamiczna	181	Ubytek wgłębny na pniu, zamiera odwierzchołkowo
57	Topola balsamiczna	192	30% posuszu, zamiera odwierzchołkowo
58	Topola balsamiczna	171	20% posuszu
59	Topola balsamiczna	166	40% posuszu

WYKONAWCA  
*[Signature]*  
 Włodzisław Smolarski

60	Topola balsamiczna	161	20% posuszu, zamiera odwierzchołkowo
61	Topola balsamiczna	205	50% posuszu, zamiera
62	Topola balsamiczna	175	Przerzedzona korona, 10% posuszu
63	Topola balsamiczna	117	dobry
64	Topola balsamiczna	168	Uszkodzenia mechaniczne na pniu, 30% posuszu, zamiera odwierzchołkowo
65	Topola balsamiczna	148	Zamiera odwierzchołkowo
66	Topola balsamiczna	174	Wylamana korona
67	Topola balsamiczna	197	30% posuszu, ubytek wgłębny, zamiera odwierzchołkowo
68	Topola balsamiczna	194	30% posuszu
69	Topola balsamiczna	183	Ubytek wgłębny na pniu, wylamany wierzchołek, 30% posuszu
70	Topola balsamiczna	176	30% posuszu
71	Topola balsamiczna	151	Uszkodzenie mechaniczne na pniu, 20% posuszu
72	Topola balsamiczna	168	20% posuszu
73	Topola balsamiczna	175	Zamiera odwierzchołkowo
74	Topola balsamiczna	142	dobry
75	Topola balsamiczna	150	Uszkodzenie mechaniczne po usunięciu konaru
76	Topola balsamiczna	248	20% posuszu, odchylone od pionu, próchnica przy podstawie pnia w miejscu po wylamanym konarze
77	Topola balsamiczna	217	20% posuszu
78	Topola balsamiczna	124	dobry
79	Topola balsamiczna	104	20% posuszu
80	Topola balsamiczna	240	20% posuszu, ubytek wgłębny na pniu
81	Topola balsamiczna	234	50% posuszu, zamiera
82			

W czasie wizji lokalnej nie stwierdzono gatunków chronionych oraz gniazd ptasich

KIEROWNIK REZERWATU  
*Wojciech Smolarski*

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Szczecinek

Jerzy Hardie-Douglas