


DATA INSPEKCIJ:  
2013.12.24

OPERATOR:  
Jarek Szadzinski

ULICA:  
Mestwina  
ŚREDNICA LUB WYSOKOŚCI PROFILU:  
400

KSZTAŁT:

Profil okragly



Inklinacja [%]

Inklinacja 0.00%

Wysokość [m]

Rura