


Protokół Sekcji		
NAZWA SEKCJI: S2 - S3	NUMER SEKCJI: 2	NAZWA KATALOGU: EN 13508-2
KLIENT: PWiK spółka z o.o.	WYKONAWCA: PWiK spółka z o.o.	ZLECENIODAWCA: PWiK

WĘZEL POCZĄTKOWY: S2		WĘZEL KOŃCOWY: S3	
		ULICA: Mestwina	
MIEJCE INSPEKCJI: Szczecinek		KIERUNEK INSPEKCJI: Zgodny z przepływem	WYLICZONA DŁUGOŚĆ: 59,33 m
DATA INSPEKCJI: 2013.12.18		FUNKCJA SEKCJI: Sekcja, kanał transportowy	
POGODA: Bez opadów		MATERIAŁ: Beton	
METODA INSPEKCJI: Inspekcja telewizyjna		ŚREDNICA LUB WYSOKOŚCI PROFILU: 300	
WYCZYSZCZONE: Tak		KSZTAŁT: Profil okrągły	
OPIS (UWAGI):			

1 : 5900	POZYCJA	SKU	KOD	OBSERWACJA	POZ WIDEO	ZDJĘCIE	
							
		<u>0,00 m</u>	4	BCDXP	Węzeł początkowy	00:00:00	0000, 0001
		<u>59,33 m</u>	3	BCEXP	Węzeł końcowy	00:12:24	0002