


Protokół Sekcji		
NAZWA SEKCJI: S1 - S2	NUMER SEKCJI: 1	NAZWA KATALOGU: EN 13508-2
KLIENT: PWiK spółka z o.o.	WYKONAWCA: PWiK spółka z o.o.	ZLECENIODAWCA: PWiK

WĘZEL POCZĄTKOWY: S1	WĘZEL KOŃCOWY: S2	
		ULICA: Mestwina
MIEJCE INSPEKCJI: Szczecinek	KIERUNEK INSPEKCJI: Zgodny z przepływem	WYLICZONA DŁUGOŚĆ: 73,33 m
DATA INSPEKCJI: 2013.12.18	FUNKCJA SEKCJI: Sekcja, kanał transportowy	
POGODA: Bez opadów	MATERIAŁ: Beton	
METODA INSPEKCJI: Inspekcja telewizyjna	ŚREDNICA LUB WYSOKOŚCI PROFILU: 300	
WYCZYSZCZONE: Tak	KSZTAŁT : Profil okrągły	
OPIS (UWAGI):		

1 : 7300	POZYCJA	SKU	KOD	OBSERWACJA	POZ VIDEO	ZDJĘCIE	
							
		0,00 m	4	BCDXP	Węzeł początkowy	00:00:00	0000
		73,33 m	4	BCEXP	Węzeł końcowy	00:13:01	0001